



**ПАСПОРТ  
на стеллажи**

**Екатеринбург**

# СТЕЛЛАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

## 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

**Стеллажи производственные** предназначены для использования на предприятиях общественного питания в моечных отделениях, холодных, горячих цехах и других производственных помещениях для хранения кухонного инвентаря, посуды и упакованных пищевых продуктов. Могут изготавливаться разборными или сварными из профильной трубы. Также возможно исполнение **в стеллажную систему**, когда полки и стойки образуют последовательно собранные секции.

**Стеллажи архивные** предназначены для хранения различных документов, товаров на складах, в учреждениях и на предприятиях, а также в домах, гаражах и т.д. В список аксессуаров для комплектования архивного стеллажа входят: **разделитель** - позволяет визуально разделить находящиеся на полках папки или иное наполнение. Дополнительно на разделителях возможно предусмотреть место для нанесения необходимой маркировки (месяц, год, название). **Перегородка** - при пользовании стеллажом с двух сторон позволяет разделить наполнение полок. Документы и папки никогда не перепутаются. **Ограничительная планка** - препятствует падению высоких предметов с полок. Возможно установить на нужной высоте. **Задняя/боковая стенка** - позволяет не только предотвратить падения, установленного на полках инвентаря, но и при необходимости визуально разграничить пространство и создать комфортные рабочие места. Размеры архивных стеллажей, их формы и дополнительные аксессуары могут быть разнообразными.

**Стеллаж для сушки посуды** предназначен для использования в технологических помещениях предприятий общественного питания для сушки кухонной посуды и инвентаря. Полки выполнены из пищевой нержавеющей стали. Каркас стеллажа разборный. Стеллажи имеют 5 полок, две из которых предназначены для сушки тарелок, а две для сушки стаканов.

**Стеллаж с полками-сушками** предназначен для использования в технологических помещениях предприятий общественного питания для сушки кухонной и столовой посуды, инвентаря. Полки выполнены из прутка с полимерно - порошковым покрытием. Каркас стеллажа разборный. Стеллажи в стандартном исполнении имеют 4 полки. Их назначение (сушка тарелок и стаканов) необходимо уточнять при заказе оборудования.

**Стеллажи складские** предназначены для установки в торговых залах магазинов самообслуживания, а также на складах для хранения на них грузов. Представляют собой сборно-разборные металлические конструкции используя болтовое соединение, собираемые из отдельных элементов (стойки угловые, ригель фронтальный, ригель боковой, настил) в одну линию любой длины с любым количеством секций. Все элементы изготовлены из цельногнутого металлических профилей. Стойки рамы и кронштейны ригелей имеют перфорированные отверстия, что позволяет менять высоту расположения ригелей с шагом 125 мм, тем самым повышая коэффициент загрузки. Многоярусность стеллажей позволяет сортировать товары (грузы) по их номенклатуре, весу, объему и т. д. В качестве настила предлагаются металлические панели, фанеру, доски.

**Стеллаж для сушки досок** используется для сушки и хранения досок в моечных и производственных цехах. Стеллаж представляет собой сборную конструкцию, имеет регулируемые по высоте полки, подходит для хранения тяжелых разделочных досок. Все детали, выполнены из высококачественной нержавеющей стали.

**Стеллаж для дефростации** используется для размещения на нем замороженных продуктов. Полки стеллажа выполнены таким образом, что вся жидкость от размороженных продуктов стекает через технологические отверстия в емкость, расположенную под стеллажом. Стеллаж представляет собой сварную конструкцию.

**Стеллаж для подвешивания туш** используется как для хранения в камерах холодильных, так и для разморозки, для первичной разделки и обработки туш. Изготовлен полностью из нержавеющей трубы. Дополнительно оснащается встроенной ванной для сбора конденсата при разморозке и обрезков при разделке. Может быть выполнен в разборном варианте.

Стеллажи разборные изготавливаются следующих серий:

- серия «Бюджет» (СтПБ) каркас выполнен из стали с полимерным покрытием;

- серия «Лайт» (СтПЛ,) каркас выполнен из оцинкованной стали;
- серия «Нормал» (СтПН) каркас выполнен из нержавеющей стали.  
Стеллажи разборные поставляются в разобранном виде.  
Стеллажи из профильной трубы изготавливаются сварными или разборными следующих серий:
- серия «Эконом» (СтПЭ/СтПЭр) каркас сварной/разборный из профильной трубы с полимерно-порошковым покрытием;
- серия «Премиум» (СтПП/СтППр) каркас сварной/разборный из профильной нержавеющей трубы.  
Стеллажи могут поставляться со следующими вариантами полок: сплошная, «решетка», полка-сушка.  
Материал полок может быть:
- сталь с полимерно-порошковым покрытием;
- оцинкованная сталь;
- нержавеющая сталь.

В стандартном исполнении стеллаж имеет 4 полки. В стойках стеллаж имеются пазы для возможного регулирования уровня полок. Стойки стеллажа оснащены регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола, также возможно изготовление стеллажей на поворотных колёсах.

Предприятие изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стеллажи выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Модель	Габаритный размер (ШхГхВ) мм	Максимальная нагрузка на полку*, кг
<b>Стеллаж производственный</b> СтПБ, СтПЛ, СтПН, СтППр, СтПЭр <b>Стеллаж архивный</b> <b>Стеллажная система</b>	Ширина: от 300 до 1500 Глубина: от 300 до 800 Высота: от 1600 до 2000 1600x700x1800 1600x500x1800	120
<b>Стеллаж производственный</b> СтПП СтПЭ	Ширина: от 300 до 1500 Глубина: от 300 до 800 Высота: от 1600 до 2000	150
<b>Стеллаж для сушки посуды</b> СтПБп, СтПЛп, СтПНп	Ширина: 625\825\925\1200 Глубина: 300\600 Высота: 1600\1800\2000	На посудосушитель: 12
<b>Стеллаж с полками-сушками</b>	Ширина: 600\800\900 Глубина: 300\600 Высота: 1600\1800\2000	
<b>Складской стеллаж</b>	1250x600\1000x2000	На 4 ригеля: 300
<b>Стеллаж для сушки досок</b>	800x400x1800-13 ячеек на полку 600x400x1800-10 ячеек на полку	120
<b>Стеллаж для дефростации</b>	1300x500x1800	200
<b>Стеллаж для подвешивания туш</b>	1000x800x2000	600
	1400x800x2000	500  400  (с промежуточной стойкой до 600)
	1600x800x2000	
	1800x800x2000	

\*- при условии равномерного распределения нагрузки.

### **3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

#### Разобранный стеллаж СтПБ, СтПЛ, СтПН:

1. Стойки перфорированные 4 шт.
2. Полки 4 шт.
3. Комплект крепежа для сборки стеллажа 1 шт.:
  - гайка М6 – 64 шт.
  - винт М6 – 64 шт.
  - уголок – 16 шт.
4. Руководство по эксплуатации 1 шт.

#### Разобранный стеллаж для сушки посуды СтПБп,СтПЛп,СтПНп

1. Стойки перфорированные 4 шт.
2. Полки 5 шт.  
Комплект крепежа для сборки стеллажа 1 шт.:
  - гайка М6 – 72 шт.
  - винт М6 – 72 шт.
  - уголок – 16 шт.
3. Руководство по эксплуатации 1 шт.
4. Комплект сушек для посуды: 2 шт. для стаканов, 2шт. для тарелок.

#### Разобранный стеллаж с полками-сушками

1. Стойки перфорированные 4 шт.
2. Детали обвязки:
  - перемычка короткая – 4шт.
  - перемычка длинная - 4 шт.
3. Держатели
  - посудосушителя-8 шт.
  - поддона для сбора воды-2 шт.
4. Поддон-1 шт.
5. Комплект крепежа для сборки стеллажа 1 шт.:
  - гайка М6 – 80 шт.
  - винт М6 – 80 шт.
  - уголок – 24 шт.
6. Руководство по эксплуатации 1 шт.
7. Комплект сушек для посуды: 4 шт.

#### Разобранный складской стеллаж

1. Стойки перфорированные – 4шт.
2. Ригель короткий (кол-во зависит от комплектации)-минимум 4шт.  
Ригель длинный-минимум 4 шт.
3. Комплект крепежа для сборки на комплект из 4-х ригелей:
  - Болт М8-16 шт.
  - Гайка М8-16 шт.
  - Шайба М8-32 шт.

#### 4. ПОРЯДОК СБОРКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СТЕЛЛАЖА СтПБ, СтПЛ, СтПН




Рис.1 Сборка верхней полки

1. Распаковать полки [1] и стойки [2] стеллажа.
2. Прикрепить одну из полок [1] стеллажа к верхнему краю стоек используя уголки усиления [3] при помощи болтовых соединений (рис. 1).
3. Прикрепить одну из полок [1] стеллажа к нижней части стоек используя уголки усиления [3] при помощи болтовых соединений (рис. 3). (рекомендуемая высота от пола до нижней полки не более 250 мм)
4. На выбранных потребителем уровнях стоек [2] закрепить еще две полки (без применения уголков усиления) при помощи болтовых соединений (рис. 2).
5. Произвести окончательную затяжку всех болтовых соединений, используя для этого два ключа «10».
6. Добившись горизонтальности установки стеллажа, зафиксировать положение регулируемых опор [4] с помощью контргайки.
7. После сборки стола необходимо произвести его санитарную обработку с помощью стандартных средств очистки.




Рис.2 Сборка средней полки





Рис.3 Сборка нижней полки

### 5.ПОРЯДОК СБОРКИ СТЕЛЛАЖНОЙ СИСТЕМЫ



1. Установите верхнюю(6) и нижнюю(5) и промежуточные полки(7) к опорам (1) и (3) на горизонтальной поверхности. Для этого используйте уголок усиления и винтовую пару с резьбой М6. Со стороны стыковки с полками последующей секции на данном этапе не обязательно устанавливать крепёж. Это поможет в последующих этапах сократить время сборки.

2. Повторите операцию с опорами (2) и (4)

3. Установите собранную конструкцию первой секции на регулируемые опоры.

4. Установите верхнюю (6) полку к опорам (8) последующей секции.

5. Соедините верхние полки(6) двух секции при помощи винтовой пары М6 и уголков усиления

6. Повторите операцию с нижней и промежуточными полками обеих секций

7. Последующие секции устанавливаются по принципу пунктов №4,5 и 6

8. Выравнивая диагональ стеллажной системы, нужно затянуть весь крепёж

## 6. ПОРЯДОК СБОРКИ РАЗБОРНОГО СТЕЛЛАЖА СтПЭр, СтППр




Рис.4

**При установке стоек отверстия для крепления полок должны быть направлены внутрь стеллажа!**

1 Закрепить монтажные уголки [3] на каждую полку (4 шт.), как показано на рис. А на винты М6 [4] (по горизонтали).

2 Положить две стойки [2] на ровной и чистой поверхности на расстояние длины полки [1].

3 Определить расстояние, между полками исходя из производственной необходимости.

4 Закрепить все полки, начиная с верхней, винтами М6 через монтажный уголок полки, как показано на рис. В, не затягивая.

5 Не переворачивая и не поднимая уже собранную конструкцию, закрепить оставшиеся две стойки как указано в п.1.4.

**Следите за правильным расположением стоек и соблюдением расстояния между полками!**


6 Затянуть последовательно все винты.

7 Вращением регулировочных опор [5] выровнять стеллаж по уровню.

**Для максимальной устойчивости стеллажа, рекомендуется наиболее тяжелые и крупногабаритные предметы размещать на нижних полках**

## 7. СХЕМА СБОРКИ ПОЛКИ СТЕЛЛАЖА ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ


СтПБп, СтПЛп, СтПНп



**Рис.5** Схема сборки полки стеллажа, для сушки посуды(тарелок, стаканов)

1. Установите полку (1) на ровную поверхность.
2. Вставьте пластиковое крепление сушки посуды (4) в держатель (2), согласно размеров, крепления и держателя.
3. Закрепите алюминиевые поперечины(3) к пластиковым креплениям сушки(4), для этого в поперечине есть продольное гнездо для крепления саморезом. **Только для полки для сушки тарелок!**
4. Установите сушки (6) в пластиковое крепление (4).
5. Вставьте поддон для сбора воды(5) в пазы на пластиковом креплении сушки посуды(4).

### 8.ПОРЯДОК СБОРКИ СТЕЛЛАЖА С ПОЛКАМИ-СУШКАМИ




1. Распаковать детали верхней и нижней обвязки (перемычка короткая [1] и перемычка длинная [2] и стойку [3] стеллажа.
2. Собрать верхнюю и нижнюю обвязки используя уголки усиления при помощи болтовых соединений и установить на стойки [3]
3. Прикрепить держатель [4] посудосушителя на желаемую высоту болтовым соединением на одну из сторон к стойке [3]

4. Установить посудосушитель на держатель [4], закреплённый к стойке (шаг А), затем установить держатель на противоположную сторону посудосушителя и прикрепить к стойке болтовым соединением (шаг Б).

5. Установить держатели поддона [5] болтовым соединением на уровень нижней обвязки. Установить поддон для сбора воды.

6. Установить регулируемые опоры. Добившись горизонтальности установки стеллажа, зафиксировать положение регулируемых опор с помощью контргайки по аналогии сборки стеллажа СтПБ

### 9. ПОРЯДОК СБОРКИ СКЛАДСКОГО СТЕЛЛАЖА



1. Распаковать ригель длинный [1] и короткий [2] и стойки [3]

2. Соединить короткий ригель [2] со стойкой [3] болтовым соединением с шайбами М8, образуя соединительный контур

3. Соединить длинный ригель [1] к собранному контуру аналогичным способом

4. Затянуть и проверить все соединения и установить на ригели наполнение полок (металл, фанера или дерево)

### 10. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

1. Обслуживание изделия заключается в периодической подтяжке крепежа и выверке изделия при перестановке его на новое рабочее место, Осмотре резьбовых соединений не реже 1 раза в течение 6 месяцев. Убедитесь в том, что винты плотно затянуты.

2. Прежде чем начать пользоваться нейтральным оборудованием, рабочие поверхности следует вымыть теплой мыльной водой, после чего ополоснуть чистой водой и вытереть насухо. Мыть изделия рекомендуется сразу после использования, не допуская засыхания грязи и остатков пищи.

Не используйте для чистки абразивные материалы (твердые мелкозернистые вещества) и жесткие губки, т.е. предметы или материалы, которые могут поцарапать поверхность. Чистящие средства, содержащие песок, кислоты и хлориды, так же испортят нержавеющую сталь.

Не следует использовать предметы и оборудование из железа или обычной стали совместно с изделиями из нержавеющей стали, т.к. любые механические повреждения разрушат оксидную пленку и нержавеющая сталь может подвергаться коррозии.

Мягкая салфетка и мыльный раствор прекрасно очистит нержавеющую сталь. Стойкие, и старые затвердевшие загрязнения следует предварительно размочить, после чего протереть сухой салфеткой. Жир можно отмыть при помощи теплой воды с небольшим количеством специального средства.

Средства по уходу за нержавеющей сталью:

- «Domax» изготовитель «Domal» Германия — средство для чистки и полировки нержавеющей стали;

- «Kochfeld» изготовитель «Delta Pronatura» Германия — очищает и создает силиконовую защитную пленку;

- «Top house» изготовитель «Domal» Германия — средство очищает и защищает стальную поверхность;
- «Блеск стали» изготовитель ООО «Химбытконтраст» (Россия) — средство чистит и защищает поверхности из нержавеющей стали;
- «Шуманит» изготовитель «Vagi ltd» (Израиль) — эффективный жирорастворитель.

## **11. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

*Во избежание поломок и нарушения геометрии*

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- 1 Подвергать изделие ударам.
  - 2 Передвигать изделие под нагрузкой.
  - 3 Нагружать полку стеллажа грузом, превышающим указанный в таблицах.
- Сборку и разборку стеллажа производить только в перчатках

## **12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

1. Предприятие изготовитель гарантирует нормальную работу изделия «Стеллаж» в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в настоящем руководстве.

3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

4. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

5. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт.

<b>Предприятие-изготовитель:</b>		<b>Заказ №</b>	
Наименование продукции: <b>Стеллаж</b> <input type="checkbox"/> <b>СтПЛ</b> <input type="checkbox"/> <b>СтПН</b> <input type="checkbox"/> <b>СтПП</b> <input type="checkbox"/> <b>СтППр</b> <input type="checkbox"/> <b>СтПБ</b> <input type="checkbox"/> <b>СтПЭ</b> <input type="checkbox"/> <b>СтПЭр</b> <input type="checkbox"/> <b>СтПБл</b> <input type="checkbox"/> <b>СтПЛл</b> <input type="checkbox"/> <b>СтПНл</b>			
<input type="checkbox"/> складской <input type="checkbox"/> для туш _____ Размер, ШxГxВ _____		<input type="checkbox"/> оцинк. сталь <input type="checkbox"/> окрашен. сталь <input type="checkbox"/> нерж. сталь	
Каркас	<input type="checkbox"/> профиль	<input type="checkbox"/> разборный	<input type="checkbox"/> решетка <input type="checkbox"/> обвязка
	<input type="checkbox"/> труба	<input type="checkbox"/> сварной	
Полка	<input type="checkbox"/> сплошная	<input type="checkbox"/> перфорация	
Материал полки	<input type="checkbox"/> оцинк. сталь	<input type="checkbox"/> окрашен. сталь	<input type="checkbox"/> нерж. сталь
Гарантийный срок 12 месяцев	Дата изготовления	Отметка ОТК	
Примечание			
<b>ФИНИСТ</b> г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3 тел.: 256-30-89, 221-53-31; факс: 221-53-98 e-mail: <a href="mailto:office@f-inox.ru">office@f-inox.ru</a> <a href="http://www.f-inox.ru">www.f-inox.ru</a>			